定期点検記録様式(その1) 橋梁の諸元と総合検査結果

起点側	緯度	35° 46' 50.0"	終点側	緯度	35° 46' 50.9"	橋梁ID	35.78056,139.56264
	経度	139° 33' 45.5"		経度	139° 33' 46.6"		

フリガナ 橋梁名	ミヤウエハシ 宮上橋		路線名	市道第4177号線		管轄	埼玉県	橋梁コード	-
所在地	自	新座市堀ノ内1丁目	距離標	自			新座市	調書更新年月日	2022年1月28日
	至	新座市馬場4丁目		至			新座市都市整備部道路課	現地確認年月日	2021年10月8日

供用開始日	1971年1月31日	橋長	37.10 m	活荷重・等級	TL-14 一等橋		適用示方書	鋼道路橋設計示方書(昭和39年)						調査年				
上部構造形式	2径間連続PCポステン中空床版橋			幅員	全幅員	4.30 m	地覆幅	歩道幅	車道幅・車線	車道幅・車線	歩道幅	地覆幅	中央帯	中央分離帯	交通条件	交通量	台	
					有効幅員	3.50 m	0.40 m	-	3.50 m	1	-	-	-	-		-	大型混入率	%
下部構造形式	扶壁式橋台(2基)、壁式橋脚(1基)			備考	<ul style="list-style-type: none"> 点検方法: 高所作業車(12m) 桁下条件: 閑越自動車道 第三者被害予防措置範囲: 有(第1径間、第2径間) 補修・補強歴の有無: 有(耐震補強工事[2007年]、伸縮装置設置替工[2010年]) 規制方法: 車線減少規制(夜間) 関係協議先: NEXCO東日本 												荷重制限	t
基礎形式	直接基礎(3基)																	

総合検査結果	健全度 (橋単位)	Ⅱ	橋梁診断員	NEテクノ株式会社 山中 大樹	
	<p>本橋は、1971年に竣工後50年が経過している2径間連続PCポステン中空床版橋である。 確認された損傷に対する対策は以下の通りである。</p> <p>(1)対策区分 E1・E2:「緊急対応が必要な損傷」 ・特になし C2:「橋梁構造の安全性の観点から、速やかに補修する必要がある損傷」 ・特になし C1:「予防保全の観点から、速やかに補修する必要がある損傷」 ・特になし S1:「詳細調査が必要な損傷」 S2:「追跡調査が必要な損傷」 ・特になし B:「状況に応じて補修が必要な損傷」 ・腐食、防食機能の劣化: 支承本体、防護柵 防食機能の劣化: 添架物 ・ひびわれ: 主桁、縦壁、柱部・壁部 ・剥離・鉄筋露出: 主桁、胸壁、縦壁 ・補修・補強材の損傷、うき: 柱部・壁部 ・その他(セパレータの未処理): 主桁 ・その他(後打材ひびわれ)、変色・劣化: 伸縮装置 ・漏水・滞水: 胸壁、縦壁 ・変形・欠損: 縦壁 M:「維持工事に対応する必要がある損傷」 ・舗装の異常: 舗装 ・支承部の機能障害、土砂詰まり: 支承本体 ・その他(土砂堆積): 橋台その他 ・その他(ツタの繁殖): 主桁、床版、縦壁、翼壁、地覆</p> <p>(2)特記事項 ・A1側の主桁、床版、A1橋台のツタの繁殖、A2橋台、支承の土砂詰まりは維持工事による撤去を速やかに行うことが望ましい。</p>				

定期点検記録様式(その2) 径間別一般図	径間番号	1	起点側	緯度	35° 46' 50.0"	終点側	緯度	35° 46' 50.9"	橋梁ID	35.78056, 139.56264
				経度	139° 33' 45.5"		経度	139° 33' 46.6"		

フリガナ 橋梁名	ミヤウエハシ 宮上橋	路線名	市道第4177号線	管理者	新座市都市整備部道路課	橋梁コード	-
-------------	---------------	-----	-----------	-----	-------------	-------	---

○全体図、一般図には近接目視による診断ができていない箇所や近接目視によらない方法を講じた箇所を明記すること。

定期点検記録様式(その2) 径間別一般図	径間番号	2	起点側	緯度	35° 46' 50.0"	終点側	緯度	35° 46' 50.9"	橋梁ID	35.78056, 139.56264
				経度	139° 33' 45.5"		経度	139° 33' 46.6"		

フリガナ 橋梁名	ミヤウエハシ 宮上橋	路線名	市道第4177号線	管理者	新座市都市整備部道路課	橋梁コード	-
-------------	---------------	-----	-----------	-----	-------------	-------	---

○全体図、一般図には近接目視による診断ができていない箇所や近接目視によらない方法を講じた箇所を明記すること。

定期点検記録様式(その3) 現地状況写真	径間番号	1	起点側	緯度	35° 46' 50.0"	終点側	緯度	35° 46' 50.9"	桥梁ID	35.78056,139.56264
				経度	139° 33' 45.5"		経度	139° 33' 46.6"		

フリガナ 橋梁名	ミヤウエハシ 宮上橋	路線名	市道第4177号線	管理者	新座市都市整備部道路課	桥梁コード	-
-------------	---------------	-----	-----------	-----	-------------	-------	---

現 地 状 況 写 真	写真番号	1	撮影年月日	2021年9月21日	写真番号	2	撮影年月日	2021年9月21日	写真番号	3	撮影年月日	2021年9月21日
	径間番号	1			径間番号	1			径間番号	1		
	メモ(必要に応じて)	全景 左が起点(車上より撮影)			メモ(必要に応じて)	正面 手前が起点			メモ(必要に応じて)	側面 左が起点(車上より撮影)

	写真番号	4	撮影年月日	2021年9月21日	写真番号	5	撮影年月日	2021年9月29日	写真番号	6	撮影年月日	2021年10月8日
	径間番号	1			径間番号	1			径間番号	1		
メモ(必要に応じて)	橋面 手前が起点			メモ(必要に応じて)	下面 手前が起点			メモ(必要に応じて)	下部工 A1橋台

定期点検記録様式(その3) 現地状況写真	径間番号	1	起点側	緯度	35° 46' 50.0"	終点側	緯度	35° 46' 50.9"	橋梁ID	35.78056,139.56264
				経度	139° 33' 45.5"		経度	139° 33' 46.6"		

フリガナ 橋梁名	ミヤウエハシ 宮上橋	路線名	市道第4177号線	管理者	新座市都市整備部道路課	橋梁コード	-
-------------	---------------	-----	-----------	-----	-------------	-------	---

現 地 状 況 写 真	写真番号	7	撮影年月日	2021年9月29日	写真番号	8	撮影年月日	2021年9月29日	写真番号	9	撮影年月日	2021年10月8日
	径間番号	1			径間番号	1			径間番号	1		
	メモ(必要に応じて)	下部工 P1橋脚			メモ(必要に応じて)	A1支承			メモ(必要に応じて)	P1支承

	写真番号	10	撮影年月日	2021年9月21日	写真番号	11	撮影年月日	2021年9月21日	写真番号	12	撮影年月日	2021年10月8日
	径間番号	1			径間番号	1			径間番号	1		
	メモ(必要に応じて)	A1伸縮装置			メモ(必要に応じて)	橋名板			メモ(必要に応じて)	KYミーティング

定期点検記録様式(その3) 現地状況写真	径間番号	1	起点側	緯度	35° 46' 50.0"	終点側	緯度	35° 46' 50.9"	橋梁ID	35.78056,139.56264
				経度	139° 33' 45.5"		経度	139° 33' 46.6"		

フリガナ 橋梁名	ミヤウエハシ 宮上橋	路線名	市道第4177号線	管理者	新座市都市整備部道路課	橋梁コード	-
-------------	---------------	-----	-----------	-----	-------------	-------	---

現 地 状 況 写 真	写真番号	13	撮影年月日	2021年10月8日	写真番号	14	撮影年月日	2021年10月8日	写真番号		撮影年月日	
	径間番号	1			径間番号	1			径間番号			
	メモ(必要に応じて)	点検状況 高所作業車(12m)			メモ(必要に応じて)	規制状況 車線減少規制			メモ(必要に応じて)

	写真番号		撮影年月日		写真番号		撮影年月日		写真番号		撮影年月日	
	径間番号				径間番号				径間番号			
メモ(必要に応じて)				メモ(必要に応じて)				メモ(必要に応じて)				

定期点検記録様式(その3) 現地状況写真	径間番号	2	起点側	緯度	35° 46' 50.0"	終点側	緯度	35° 46' 50.9"	橋梁ID	35.78056,139.56264
				経度	139° 33' 45.5"		経度	139° 33' 46.6"		

フリガナ 橋梁名	ミヤウエハシ 宮上橋	路線名	市道第4177号線	管理者	新座市都市整備部道路課	橋梁コード	-
-------------	---------------	-----	-----------	-----	-------------	-------	---

現 地 状 況 写 真	写真番号	15	撮影年月日	2021年9月21日	写真番号	16	撮影年月日	2021年9月21日	写真番号	17	撮影年月日	2021年9月21日
	径間番号	2			径間番号	2			径間番号	2		
	メモ(必要に応じて)	正面 手前が起点			メモ(必要に応じて)	側面 左が起点			メモ(必要に応じて)	橋面 手前が起点

	写真番号	18	撮影年月日	2021年10月8日	写真番号	19	撮影年月日	2021年10月8日	写真番号	20	撮影年月日	2021年9月29日
	径間番号	2			径間番号	2			径間番号	2		
メモ(必要に応じて)	下面 手前が起点			メモ(必要に応じて)	下部工 A2橋台			メモ(必要に応じて)	A2支承

定期点検記録様式(その3) 現地状況写真	径間番号	2
----------------------	------	---

起点側	緯度	35° 46' 50.0"	終点側	緯度	35° 46' 50.9"	橋梁ID	35.78056,139.56264
	経度	139° 33' 45.5"		経度	139° 33' 46.6"		

フリガナ 橋梁名	ミヤウエハシ 宮上橋	路線名	市道第4177号線	管理者	新座市都市整備部道路課	橋梁コード	-
-------------	---------------	-----	-----------	-----	-------------	-------	---

現 地 状 況 写 真	写真番号	21	撮影年月日	2021年9月21日	写真番号		撮影年月日		写真番号		撮影年月日	
	径間番号	2			径間番号				径間番号			
	メモ(必要に応じて)	A2伸縮装置			メモ(必要に応じて)				メモ(必要に応じて)

	写真番号		撮影年月日		写真番号		撮影年月日		写真番号		撮影年月日	
	径間番号				径間番号				径間番号			
	メモ(必要に応じて)				メモ(必要に応じて)				メモ(必要に応じて)			

定期点検記録様式(その4) 部材番号図及び要素番号図	径間番号	1	起点側	緯度	35° 46' 50.0"	終点側	緯度	35° 46' 50.9"	橋梁ID	35.78056,139.56264
				経度	139° 33' 45.5"		経度	139° 33' 46.6"		

フリガナ 橋梁名	ミヤウエハシ 宮上橋	路線名	市道第4177号線	管理者	新座市都市整備部道路課	橋梁コード	-
-------------	---------------	-----	-----------	-----	-------------	-------	---

定期点検記録様式(その4) 部材番号図及び要素番号図	径間番号	1
----------------------------	------	---

起点側	緯度	35° 46' 50.0"	終点側	緯度	35° 46' 50.9"	橋梁ID	35.78056,139.56264
	経度	139° 33' 45.5"		経度	139° 33' 46.6"		

フリガナ 橋梁名	ミヤウエハシ 宮上橋	路線名	市道第4177号線	管理者	新座市都市整備部道路課	橋梁コード	-
-------------	---------------	-----	-----------	-----	-------------	-------	---

定期点検記録様式(その4) 部材番号図及び要素番号図	径間番号	1
----------------------------	------	---

起点側	緯度	35° 46' 50.0"	終点側	緯度	35° 46' 50.9"	橋梁ID	35.78056,139.56264
	経度	139° 33' 45.5"		経度	139° 33' 46.6"		

フリガナ 橋梁名	ミヤウエハシ 宮上橋	路線名	市道第4177号線	管理者	新座市都市整備部道路課	橋梁コード	-
-------------	---------------	-----	-----------	-----	-------------	-------	---

定期点検記録様式(その4) 部材番号図及び要素番号図	径間番号	2	起点側	緯度	35° 46' 50.0"	終点側	緯度	35° 46' 50.9"	橋梁ID	35.78056,139.56264
				経度	139° 33' 45.5"		経度	139° 33' 46.6"		

フリガナ 橋梁名	ミヤウエハシ 宮上橋	路線名	市道第4177号線	管理者	新座市都市整備部道路課	橋梁コード	-
-------------	---------------	-----	-----------	-----	-------------	-------	---

定期点検記録様式(その4) 部材番号図及び要素番号図	径間番号	2
----------------------------	------	---

起点側	緯度	35° 46' 50.0"	終点側	緯度	35° 46' 50.9"	橋梁ID	35.78056,139.56264
	経度	139° 33' 45.5"		経度	139° 33' 46.6"		

フリガナ 橋梁名	ミヤウエハシ 宮上橋	路線名	市道第4177号線	管理者	新座市都市整備部道路課	橋梁コード	-
-------------	---------------	-----	-----------	-----	-------------	-------	---

定期点検記録様式(その4) 部材番号図及び要素番号図	径間番号	2
----------------------------	------	---

起点側	緯度	35° 46' 50.0"	終点側	緯度	35° 46' 50.9"	橋梁ID	35.78056,139.56264
	経度	139° 33' 45.5"		経度	139° 33' 46.6"		

フリガナ 橋梁名	ミヤウエハシ 宮上橋	路線名	市道第4177号線	管理者	新座市都市整備部道路課	橋梁コード	-
-------------	---------------	-----	-----------	-----	-------------	-------	---

部材番号図及び要素番号図

定期点検記録様式(その5) 状態把握の方法			径間番号	1	起点側	緯度	35° 46' 50.0"	終点側	緯度	35° 46' 50.9"	橋梁ID	35.78056,139.56264
						経度	139° 33' 45.5"		経度	139° 33' 46.6"		
フリガナ 橋梁名	ミヤウエハシ 宮上橋		路線名	市道第4177号線		管理者	新座市都市整備部道路課		橋梁コード	-		

近接目視による状態の把握ができていない箇所・近接目視によらない方法を講じた箇所

	部材名	部材番号	要素番号	理由	対応策・機器等の性能や条件
健全性の診断のための支援	該当なし				
記録のための支援	PC定着部	01	0101	主桁と胸壁が接近しているため、目視不可	

○近接目視又は打音、触診ができていない箇所及び近接目視によらない方法を講じた箇所を記載する。

定期点検記録様式(その5) 状態把握の方法			径間番号	2	起点側	緯度	35° 46' 50.0"	終点側	緯度	35° 46' 50.9"	橋梁ID	35.78056,139.56264
						経度	139° 33' 45.5"		経度	139° 33' 46.6"		
フリガナ 橋梁名	ミヤウエハシ 宮上橋		路線名	市道第4177号線		管理者	新座市都市整備部道路課		橋梁コード	-		

近接目視による状態の把握ができていない箇所・近接目視によらない方法を講じた箇所

	部材名	部材番号	要素番号	理由	対応策・機器等の性能や条件
健全性の診断のための支援	該当なし				
記録のための支援	PC定着部	01	0102	主桁と胸壁が接近しているため、目視不可	

○近接目視又は打音、触診ができていない箇所及び近接目視によらない方法を講じた箇所を記載する。

定期点検記録様式(その6) 橋の健全性の診断に関する所見	径間番号	1	起点側	緯度	35° 46' 50.0"	終点側	緯度	35° 46' 50.9"	橋梁ID	35.78056,139.56264
				経度	139° 33' 45.5"		経度	139° 33' 46.6"		

フリガナ 橋梁名	ミヤウエハシ 宮上橋	路線名	市道第4177号線	管理者	新座市都市整備部道路課	橋梁コード	-
-------------	---------------	-----	-----------	-----	-------------	-------	---

健全度判定

損傷写真	写真番号	1.2	径間番号	1	部材名	主桁	部材番号	01
	損傷の種類	ひびわれ

主桁側面		主桁下面						
所見	<ul style="list-style-type: none"> 主桁側面に鉛直方向のひびわれが、下面に橋軸直角方向のひびわれが見られる。 ひびわれ幅は側面が0.2mm、下面が0.1mm程度である。 施工時の乾燥収縮によるひびわれと推定されるが、前回点検に記録はない。 しかしながら、現時点で速やかな補修の必要はないため、次回点検時に経過を観察し、進行状況を確認することが望ましい。 <p>上記より、状況に応じて補修を行うことが望ましい損傷であるため、対策区分を「B」健全度を「I」とする。</p>							
今回判定	部材毎の対策区分判定	B	部材毎の健全性の診断		I			
前回判定	部材毎の対策区分判定	-	部材毎の健全性の診断		-			

損傷写真	写真番号	5	径間番号	1	部材名	主桁	部材番号	01
	損傷の種類	その他(ツタの繁殖)

主桁下面								
所見	<ul style="list-style-type: none"> 主桁にツタの繁殖が見られる。 床版、A1橋台、地覆も同様である。 今のところツタの繁殖に起因する損傷は見られないが、古い水や湿潤状態の継続により各部材の損傷を招く恐れがある。 また、各部材の視認性が悪いいため、変状の把握、進行の観察を妨げる要因となる。 <p>上記より、維持工事による撤去を行うことが望ましい損傷であるため、対策区分を「M」健全度を「II」とする。</p>							
今回判定	部材毎の対策区分判定	M	部材毎の健全性の診断		II			
前回判定	部材毎の対策区分判定	M	部材毎の健全性の診断		II			

○写真は、不具合の程度が分かるように添付すること。

定期点検記録様式(その6) 橋の健全性の診断に関する所見	径間番号	2	起点側	緯度	35° 46' 50.0"	終点側	緯度	35° 46' 50.9"	橋梁ID	35.78056,139.56264
				経度	139° 33' 45.5"		経度	139° 33' 46.6"		

フリガナ 橋梁名	ミヤウエハシ 宮上橋	路線名	市道第4177号線	管理者	新座市都市整備部道路課	橋梁コード	-
-------------	---------------	-----	-----------	-----	-------------	-------	---

健全度判定

損傷の種類	写真番号	54	径間番号	2	部材名	支承本体	部材番号	00
	<p style="text-align: center;">A2上支承本体0102</p>							
所見	<p>・ 支承本体に土砂詰まりが見られる。 ・ 現時点で支承本体の腐食は表面錆に留まっているが、本損傷により湿潤状態が継続することで腐食の進行を助長し、支承機能に影響を与える恐れがある。 ・ 予防保全の観点から、速やかな補修の必要があるが、前回点検と比較しても堆積土砂の量は顕著に増えておらず、対策工としては現況土砂の撤去で足りると考えられる。</p> <p>上記より、維持工事による撤去を行うことが望ましい損傷であるため、対策区分を「M」健全度を「Ⅱ」とする。</p>							
今回判定	部材毎の対策区分判定	M	部材毎の健全性の診断		Ⅱ			
前回判定	部材毎の対策区分判定	M	部材毎の健全性の診断		Ⅱ			

損傷の種類	写真番号	径間番号	部材名	部材番号

所見				
今回判定	部材毎の対策区分判定		部材毎の健全性の診断	
前回判定	部材毎の対策区分判定		部材毎の健全性の診断	

○写真は、不具合の程度が分かるように添付すること。

定期点検記録様式(その8) 対策区分判定結果(様式(その7)に記載以外の部材)	径間番号	1
---	------	---

起点側	緯度	35° 46' 50.0"	起点側	緯度	35° 46' 50.9"	橋梁ID	35.78056,139.56264
	経度	139° 33' 45.5"		経度	139° 33' 46.6"		

フリガナ 橋梁名	ミヤウエハシ 宮上橋	路線名	市道第4177号線	管理者	新座市都市整備部道路課	橋梁コード	-
-------------	---------------	-----	-----------	-----	-------------	-------	---

工種	材料	部材種別		損傷の程度		対策区分										診断結果	
		名称	記号	最大	最小	補修等の必要性				維持工事で 対応する必要性	緊急対応の必要性		詳細調査の 必要性		健全度 (部材単位)	所見等	
						区分B の損傷	区分C1 の損傷	区分C2 の損傷	更新	区分M の損傷	区分Eの損傷		区分S1 の損傷	区分S2 の損傷			
											区分E1 の損傷	更新					区分E2 の損傷
B	S	支承本体	Bh	c	c	腐食										I	支承本体に腐食が見られる。経年による塗装劣化によるものと推定される。表面錆に留まっており、前回からの進行も見られないため、状況に応じて補修を行うことが望ましい。
B	S	支承本体	Bh	e	e	防食機能の劣化										I	上記に同じ
R	S	防護柵	Gf	c	c	腐食										I	防護柵全体に腐食が見られる。経年による塗装劣化および雨水の供給によるものと推定される。表面錆に留まっており、前回からの進行も見られないため、状況に応じて補修を行うことが望ましい。
R	S	防護柵	Gf	e	e	防食機能の劣化										I	上記に同じ
R	C	地覆	Fg	e	e					その他 (ツタの繁殖)						II	ツタの繁殖が見られる。点検時、変状の把握の妨げになるなど、適切な維持管理に影響を与えるため、維持工事による撤去を行うことが望ましい。
R	X	伸縮装置	Ej	e	e	その他 (後打材 ひびわれ)										I	伸縮装置後打材にひびわれが見られる。損傷は軽微であるため、状況に応じて補修を行うことが望ましい。 なお、前回点検時に記録された腐食、変色・劣化は確認されなかった。
R	A	舗装	Pm	c	c					舗装の異常						II	舗装に全体的なひびわれが見られる。床版への影響は確認されていないが、ひびわれ幅が10.0mmの箇所も確認され、防水の為、維持工事によるパッチングを行うことが望ましい。
U	S	添架物	Ut	e	e	防食機能の劣化										I	標識板取付金具に防食被膜の変色が見られる。経年による被膜劣化および雨水の供給によるものと推定される。損傷は軽微であるため、状況に応じて補修を行うことが望ましい。

定期点検記録様式(その8) 対策区分判定結果(様式(その7)に記載以外の部材)	径間番号	2
---	------	---

起点側	緯度	35° 46' 50.0"	起点側	緯度	35° 46' 50.9"	橋梁ID	35.78056,139.56264
	経度	139° 33' 45.5"		経度	139° 33' 46.6"		

フリガナ 橋梁名	ミヤウエハシ 宮上橋	路線名	市道第4177号線	管理者	新座市都市整備部道路課	橋梁コード	-
-------------	---------------	-----	-----------	-----	-------------	-------	---

工種	材料	部材種別		損傷の程度		対策区分										診断結果	
		名称	記号	最大	最小	補修等の必要性				維持工事で 対応する必要性	緊急対応の必要性		詳細調査の 必要性		健全度 (部材単位)	所見等	
						区分B の損傷	区分C1 の損傷	区分C2 の損傷	更新	区分M の損傷	区分Eの損傷		区分S1 の損傷	区分S2 の損傷			
											区分E1 の損傷	更新					区分E2 の損傷
B	S	支承本体	Bh	c	c	腐食										I	支承本体に腐食が見られる。経年による塗装劣化によるものと推定される。表面錆に留まっており、前回からの進行も見られないため、状況に応じて補修を行うことが望ましい。
B	S	支承本体	Bh	e	e	防食機能の劣化										I	上記に同じ
B	S	支承本体	Bh	e	e					支承部の機能障害						II	支承本体に土砂詰まりが見られる。これにより、湿潤状態が継続することで腐食を助長し、支承機能に影響を与える恐れがある。速やかな補修が必要ではあるが、対策は土砂の撤去で足りるため、維持工事による対応が望ましい。なお、前回からの土砂量は顕著に増加しておらず、継続した土砂の流入はないと考えられる。
B	S	支承本体	Bh	e	e					土砂詰まり						II	上記に同じ
R	S	防護柵	Gf	c	c	腐食										I	防護柵全体に腐食が見られる。経年による塗装劣化および雨水の供給によるものと推定される。表面錆に留まっており、前回からの進行も見られないため、状況に応じて補修を行うことが望ましい。
R	S	防護柵	Gf	e	e	防食機能の劣化										I	上記に同じ
R	X	伸縮装置	Ej	e	e	その他 (後打材 ひびわれ)										I	伸縮装置後打材にひびわれが見られる。損傷は軽微であるため、状況に応じて補修を行うことが望ましい。
R	X	伸縮装置	Ej	e	e	変色・劣化										I	地覆上のゴム材に劣化が見られる。橋台の漏水の原因となっている可能性はあるが、前回点検に記録はなく、次回点検時に経過を観察した上で、状況に応じて補修を行うことが望ましい。

データ記録様式(その9) 損傷図	径間番号	1	起点側	緯度	35° 46' 50.0"	終点側	緯度	35° 46' 50.9"	橋梁ID	35.78056,139.56264
				経度	139° 33' 45.5"		経度	139° 33' 46.6"		

フリガナ 橋梁名	ミヤウエハシ 宮上橋	路線名	市道第4177号線	管理者	新座市都市整備部道路課	橋梁コード	-
-------------	---------------	-----	-----------	-----	-------------	-------	---

データ記録様式(その9) 損傷図	径間番号	1	起点側	緯度	35° 46' 50.0"	終点側	緯度	35° 46' 50.9"	橋梁ID	35.78056,139.56264
				経度	139° 33' 45.5"		経度	139° 33' 46.6"		

フリガナ 橋梁名	ミヤウエハシ 宮上橋	路線名	市道第4177号線	管理者	新座市都市整備部道路課	橋梁コード	-
-------------	---------------	-----	-----------	-----	-------------	-------	---

損傷図

宮上橋 第1径間 A1橋台

損傷の凡例

ひびわれ	
剥離	
鉄筋露出	
遊離石灰	
漏水	
うき	
その他	

損傷・旗揚げの色分け表示

赤：新たに確認された損傷

及び前回点検から損傷程度が進行している損傷

黒：前回点検からほとんど損傷程度が進行していない損傷

青：補修済みの損傷

前回点検年度：2016年

[単位：mm]

データ記録様式(その9) 損傷図	径間番号	1	起点側	緯度	35° 46' 50.0"	終点側	緯度	35° 46' 50.9"	橋梁ID	35.78056,139.56264
				経度	139° 33' 45.5"		経度	139° 33' 46.6"		

フリガナ 橋梁名	ミヤウエハシ 宮上橋	路線名	市道第4177号線	管理者	新座市都市整備部道路課	橋梁コード	-
-------------	---------------	-----	-----------	-----	-------------	-------	---

損傷図

宮上橋 第1径間 P1橋脚

起点側

柱部・壁部 Pw0102⑩補修・補強材の損傷-c 分類2
⑫うき-e[1800×200]

柱部・壁部 Pw0102⑥ひびわれ(大小)-d[W=0.3 L=450]h' タン⑬
⑩補修・補強材の損傷-c→c 分類4
写真番号-18, 19

柱部・壁部 Pw0102⑥ひびわれ(中小)-c→c[W=0.2]h' タン②
⑩補修・補強材の損傷-c 分類4
⑫うき-e→e[200×200] [750×1900]
写真番号-16, 17

終点側

柱部・壁部 Pw0102⑩補修・補強材の損傷-c 分類2
⑫うき-e[1400×300]
写真番号-23, 24

柱部・壁部 Pw0102⑥ひびわれ(大小)-d[W=0.3 L=1100]h' タン⑬
⑩補修・補強材の損傷-c→c 分類4
写真番号-22 前回損傷図にW=0.1mmの記載あり

柱部・壁部 Pw0102⑥ひびわれ(中小)-c[W=0.2 L=450]h' タン⑬
⑩補修・補強材の損傷-c→c 分類4
写真番号-20, 21

損傷・旗揚げの色分け表示
赤：新たに確認された損傷
 及び前回点検から損傷程度が進行している損傷
黒：前回点検からほとんど損傷程度が進行していない損傷
青：補修済みの損傷

前回点検年度：2016年

☒ は剥落対策箇所

損傷の凡例

ひびわれ	
剥離	
鉄筋露出	
遊離石灰	
漏水	
うき	
その他	

[単位：mm]

データ記録様式(その9) 損傷図	径間番号	1	起点側	緯度	35° 46' 50.0"	終点側	緯度	35° 46' 50.9"	橋梁ID	35.78056,139.56264
				経度	139° 33' 45.5"		経度	139° 33' 46.6"		

フリガナ 橋梁名	ミヤウエハシ 宮上橋	路線名	市道第4177号線	管理者	新座市都市整備部道路課	橋梁コード	-
-------------	---------------	-----	-----------	-----	-------------	-------	---

損傷図

データ記録様式(その9) 損傷図	径間番号	2	起点側	緯度	35° 46' 50.0"	終点側	緯度	35° 46' 50.9"	橋梁ID	35.78056,139.56264
				経度	139° 33' 45.5"		経度	139° 33' 46.6"		

フリガナ 橋梁名	ミヤウエハシ 宮上橋	路線名	市道第4177号線	管理者	新座市都市整備部道路課	橋梁コード	-
-------------	---------------	-----	-----------	-----	-------------	-------	---

宮上橋 第2径間
A2橋台

損
傷
図

損傷・旗揚げの色分け表示

赤：新たに確認された損傷

及び前回点検から損傷程度が進行している損傷

黒：前回点検からほとんど損傷程度が進行していない損傷

青：補修済みの損傷

前回点検年度：2016年

損傷の凡例

ひびわれ	
剥離	
鉄筋露出	
遊離石灰	
漏水	
うき	
その他	

[単位：mm]

データ記録様式(その9) 損傷図	径間番号	2	起点側	緯度	35° 46' 50.0"	終点側	緯度	35° 46' 50.9"	橋梁ID	35.78056,139.56264
				経度	139° 33' 45.5"		経度	139° 33' 46.6"		

フリガナ 橋梁名	ミヤウエハシ 宮上橋	路線名	市道第4177号線	管理者	新座市都市整備部道路課	橋梁コード	-
-------------	---------------	-----	-----------	-----	-------------	-------	---

損傷図

データ記録様式(その10) 損傷写真	径間番号	1	起点側	緯度	35° 46' 50.0"	終点側	緯度	35° 46' 50.9"	橋梁ID	35.78056,139.56264
				経度	139° 33' 45.5"		経度	139° 33' 46.6"		

フリガナ 橋梁名	ミヤウエハシ 宮上橋	路線名	市道第4177号線	管理者	新座市都市整備部道路課	橋梁コード	-
備考							

損傷 写真	写真番号	1	径間番号	1	写真番号	2	径間番号	1	写真番号	3	径間番号	1
	部材名	主桁	要素番号	0101	部材名	主桁	要素番号	0101	部材名	主桁	要素番号	0101
	損傷の種類	ひびわれ	損傷程度	d	損傷の種類	ひびわれ	損傷程度	c	損傷の種類	剥離・鉄筋露出	損傷程度	d
	前回損傷程度				前回損傷程度				前回損傷程度
				-				-				d
				メモ				メモ				メモ
				主桁側面の鉛直方向のひびわれ [W=0.2mm L=500mm] 新規損傷				主桁下面の橋軸直角方向のひびわれ [W=0.1mm L=1900mm] 新規損傷				主桁下面の鉄筋露出 [50×50mm] 進行は見られない
	写真番号	前回-1	径間番号	1	写真番号	4	径間番号	1	写真番号	5	径間番号	1
	部材名	主桁	要素番号	0101	部材名	主桁	要素番号	0101	部材名	主桁	要素番号	0101
	損傷の種類	剥離・鉄筋露出	損傷程度	d	損傷の種類	剥離・鉄筋露出	損傷程度	d	損傷の種類	その他	損傷程度	e
	前回損傷程度				前回損傷程度				前回損傷程度
								d				e
			メモ				メモ				メモ	
			⑦剥離・鉄筋露出-d				写真3の防錆処理後				ツタの繁殖 前回点検から繁茂の拡大が見られる	

データ記録様式(その10) 損傷写真	径間番号	1	起点側	緯度	35° 46' 50.0"	終点側	緯度	35° 46' 50.9"	橋梁ID	35.78056,139.56264
				経度	139° 33' 45.5"		経度	139° 33' 46.6"		

フリガナ 橋梁名	ミヤウエハシ 宮上橋	路線名	市道第4177号線	管理者	新座市都市整備部道路課	橋梁コード	-
-------------	---------------	-----	-----------	-----	-------------	-------	---

備考	
----	--

損傷写真	写真番号	前回-3	径間番号	1	写真番号	6	径間番号	1	写真番号	前回-4	径間番号	1
	部材名	主桁	要素番号	0101	部材名	主桁	要素番号	0101	部材名	主桁	要素番号	0101
	損傷の種類	その他	損傷程度	e	損傷の種類	その他	損傷程度	e	損傷の種類	その他	損傷程度	e
	前回損傷程度				前回損傷程度				前回損傷程度
				メモ				メモ				メモ
				①その他-e(ツタの繁殖)				ツタの繁殖 進行は見られない				①その他-e(ツタの繁殖)
	写真番号	7	径間番号	1	写真番号	前回-5	径間番号	1	写真番号	8	径間番号	1
	部材名	床版	要素番号	0101	部材名	床版	要素番号	0101	部材名	床版	要素番号	0201
	損傷の種類	その他	損傷程度	e	損傷の種類	その他	損傷程度	e	損傷の種類	その他	損傷程度	e
	前回損傷程度				前回損傷程度				前回損傷程度
				メモ				メモ				メモ
				ツタの繁殖 進行は見られない				①その他-e(ツタの繁殖)				ツタの繁殖 進行は見られない

データ記録様式(その10) 損傷写真	径間番号	1	起点側	緯度	35° 46' 50.0"	終点側	緯度	35° 46' 50.9"	橋梁ID	35.78056,139.56264
				経度	139° 33' 45.5"		経度	139° 33' 46.6"		

フリガナ 橋梁名	ミヤウエハシ 宮上橋	路線名	市道第4177号線	管理者	新座市都市整備部道路課	橋梁コード	-
備考							

損傷写真	写真番号	前回-6	径間番号	1	写真番号	9	径間番号	1	写真番号	前回-13	径間番号	1
	部材名	床版	要素番号	0201	部材名	胸壁	要素番号	0101	部材名	橋台[胸壁]	要素番号	0101
	損傷の種類	その他	損傷程度	e	損傷の種類	剥離・鉄筋露出	損傷程度	c	損傷の種類	剥離・鉄筋露出	損傷程度	c
	前回損傷程度				前回損傷程度				前回損傷程度
				メモ				メモ				メモ
				⑰その他-e(ツタの繁殖)				胸壁の剥離 その他損傷・漏水・滞水-e 進行は見られない				⑰剥離・鉄筋露出-c ⑳漏水・滞水-e
	写真番号	10	径間番号	1	写真番号	前回-14	径間番号	1	写真番号	11	径間番号	1
	部材名	縦壁	要素番号	0101	部材名	橋台[縦壁]	要素番号	0101	部材名	縦壁	要素番号	0101
	損傷の種類	剥離・鉄筋露出	損傷程度	c	損傷の種類	剥離・鉄筋露出	損傷程度	c	損傷の種類	剥離・鉄筋露出	損傷程度	c
	前回損傷程度				前回損傷程度				前回損傷程度
			c				c				c	
			メモ				メモ				メモ	
			縦壁の剥離 300×500mm 進行は見られない				⑰剥離・鉄筋露出-c				縦壁の剥離 50×50mm, 100×150mm 進行は見られない	

データ記録様式(その10) 損傷写真	径間番号	1	起点側	緯度	35° 46' 50.0"	終点側	緯度	35° 46' 50.9"	橋梁ID	35.78056,139.56264
				経度	139° 33' 45.5"		経度	139° 33' 46.6"		

フリガナ 橋梁名	ミヤウエハシ 宮上橋	路線名	市道第4177号線	管理者	新座市都市整備部道路課	橋梁コード	-
備考							

損傷写真	写真番号	前回-15	径間番号	1	写真番号	12	径間番号	1	写真番号	前回-16	径間番号	1	
	部材名	橋台[縦壁]	要素番号	0101	部材名	縦壁	要素番号	0101	部材名	橋台[縦壁]	要素番号	0101	
	損傷の種類	剥離・鉄筋露出	損傷程度	c	損傷の種類	その他	損傷程度	e	損傷の種類	その他	損傷程度	e
	前回損傷程度				前回損傷程度
				e				前回損傷程度				e	
				メモ				メモ					
				⑦剥離・鉄筋露出-c				ツタの繁殖			⑩その他-e(ツタの繁殖)		
				進行は見られない				進行は見られない					
	写真番号	13	径間番号	1	写真番号	前回-17	径間番号	1	写真番号	14	径間番号	1	
	部材名	縦壁	要素番号	0101	部材名	橋台[縦壁]	要素番号	0101	部材名	翼壁	要素番号	0101	
	損傷の種類	変形・欠損	損傷程度	c	損傷の種類	変形・欠損	損傷程度	c	損傷の種類	その他	損傷程度	e
	前回損傷程度				前回損傷程度
c				前回損傷程度				e					
メモ				メモ									
			縦壁の欠損				ツタの繁殖			進行は見られない			
			400×200mm				23 変形・欠損-c						

データ記録様式(その10) 損傷写真	径間番号	1	起点側	緯度	35° 46' 50.0"	終点側	緯度	35° 46' 50.9"	橋梁ID	35.78056,139.56264
				経度	139° 33' 45.5"		経度	139° 33' 46.6"		

フリガナ 橋梁名	ミヤウエハシ 宮上橋	路線名	市道第4177号線	管理者	新座市都市整備部道路課	橋梁コード	-
-------------	---------------	-----	-----------	-----	-------------	-------	---

備考	
----	--

損傷写真	写真番号	前回-18	径間番号	1	写真番号	15	径間番号	1	写真番号	前回-19	径間番号	1
	部材名	橋台[翼壁]	要素番号	0101	部材名	翼壁	要素番号	0101	部材名	橋台[翼壁]	要素番号	0101
	損傷の種類	その他	損傷程度	e	損傷の種類	その他	損傷程度	e	損傷の種類	その他	損傷程度	e
	前回損傷程度				前回損傷程度				前回損傷程度			
	e				e				e			
	メモ				メモ				メモ			
	⑰その他-e(ツタの繁殖)				ツタの繁殖 進行は見られない				⑰その他-e(ツタの繁殖)

	写真番号	16	径間番号	1	写真番号	前回-20	径間番号	1	写真番号	17	径間番号	1
	部材名	柱部・壁部	要素番号	0102	部材名	橋脚[柱部・壁部]	要素番号	0102	部材名	柱部・壁部	要素番号	0102
	損傷の種類	ひびわれ	損傷程度	c	損傷の種類	ひびわれ	損傷程度	c	損傷の種類	うき	損傷程度	e
	前回損傷程度				前回損傷程度				前回損傷程度			
c				c				c				
メモ				メモ				メモ				
壁部鉛直方向のひびわれ [W=0.2mm] その他損傷 ・補修・補強材の損傷-c ・うき-e[200×200mm、 750×1900mm] 前回点検時、確認されな かったうきの範囲が見ら れる				⑥ひびわれ (中小)-c ⑱うき-e				写真16の新規 うきの近接 750mm× 1900mm 新規損傷

データ記録様式(その10) 損傷写真	径間番号	1	起点側	緯度	35° 46' 50.0"	終点側	緯度	35° 46' 50.9"	橋梁ID	35.78056,139.56264
				経度	139° 33' 45.5"		経度	139° 33' 46.6"		

フリガナ 橋梁名	ミヤウエハシ 宮上橋	路線名	市道第4177号線	管理者	新座市都市整備部道路課	橋梁コード	-
備考							

損傷 写真	写真番号	18	径間番号	1	写真番号	前回-22	径間番号	1	写真番号	19	径間番号	1
	部材名	柱部・壁部	要素番号	0102	部材名	橋脚[柱部・壁部]	要素番号	0102	部材名	柱部・壁部	要素番号	0102
	損傷の種類	補修・補強材の損傷	損傷程度	c	損傷の種類	補修・補強材の損傷	損傷程度	c	損傷の種類	補修・補強材の損傷	損傷程度	c
	前回損傷程度	c			前回損傷程度				前回損傷程度	c
			メモ	壁部側面の水平方向のひびわれ その他損傷 ・ひびわれ-d(大小) W=0.3mm,L=450mm 進行は見られない			メモ	⑩補修・補強材の損傷-c			メモ	写真18の近接
	写真番号	20	径間番号	1	写真番号	前回-23	径間番号	1	写真番号	21	径間番号	1
	部材名	柱部・壁部	要素番号	0102	部材名	橋脚[柱部・壁部]	要素番号	0102	部材名	柱部・壁部	要素番号	0102
	損傷の種類	補修・補強材の損傷	損傷程度	c	損傷の種類	補修・補強材の損傷	損傷程度	c	損傷の種類	補修・補強材の損傷	損傷程度	c
	前回損傷程度	c			前回損傷程度				前回損傷程度	c
			メモ	壁部側面の水平方向のひびわれ その他損傷 ・ひびわれ-c(中小) W=0.2mm,L=450mm 進行は見られない			メモ	⑩補修・補強材の損傷-c			メモ	写真20の近接

データ記録様式(その10) 損傷写真	径間番号	1	起点側	緯度	35° 46' 50.0"	終点側	緯度	35° 46' 50.9"	橋梁ID	35.78056,139.56264
				経度	139° 33' 45.5"		経度	139° 33' 46.6"		

フリガナ 橋梁名	ミヤウエハシ 宮上橋	路線名	市道第4177号線	管理者	新座市都市整備部道路課	橋梁コード	-
備考							

損傷写真	写真番号	22	径間番号	1	写真番号	前回-25	径間番号	1	写真番号	23	径間番号	1
	部材名	柱部・壁部	要素番号	0102	部材名	橋脚[柱部・壁部]	要素番号	0102	部材名	柱部・壁部	要素番号	0102
	損傷の種類	補修・補強材の損傷	損傷程度	c	損傷の種類	補修・補強材の損傷	損傷程度	c	損傷の種類	補修・補強材の損傷	損傷程度	c
	前回損傷程度				前回損傷程度				前回損傷程度
								c				-
				メモ				メモ				メモ
				壁部側面の鉛直方向のひびわれ その他損傷 ・ひびわれ-d(大小) W=0.3mm,L=1100mm ひびわれ幅に進行が見られる				⑩補修・補強材の損傷-c 損傷図にW=0.1mm,L=1100mmのひびわれの記載あり				柱部側面のうき その他損傷 ・うき-e[1400mm×300mm] 新規損傷
	写真番号	24	径間番号	1	写真番号	25	径間番号	1	写真番号	前回-7	径間番号	1
	部材名	柱部・壁部	要素番号	0102	部材名	支承本体	要素番号	0101	部材名	支承本体	要素番号	0101
	損傷の種類	補修・補強材の損傷	損傷程度	c	損傷の種類	腐食	損傷程度	c	損傷の種類	腐食	損傷程度	c
	前回損傷程度				前回損傷程度				前回損傷程度
				-				c				
			メモ				メモ				メモ	
			写真23の近接				支承本体の腐食 その他損傷 ・防食機能の劣化-e 進行は見られない				①腐食(小大)-c ⑤防食機能の劣化-e	

データ記録様式(その10) 損傷写真	径間番号	1	起点側	緯度	35° 46' 50.0"	終点側	緯度	35° 46' 50.9"	橋梁ID	35.78056,139.56264
				経度	139° 33' 45.5"		経度	139° 33' 46.6"		

フリガナ 橋梁名	ミヤウエハシ 宮上橋	路線名	市道第4177号線	管理者	新座市都市整備部道路課	橋梁コード	-
備考							

損傷 写真	写真番号	26	径間番号	1	写真番号	前回-10	径間番号	1	写真番号	27	径間番号	1
	部材名	支承本体	要素番号	0201	部材名	支承本体	要素番号	0201	部材名	支承本体	要素番号	0102
	損傷の種類	腐食	損傷程度	c	損傷の種類	腐食	損傷程度	c	損傷の種類	腐食	損傷程度	c
	前回損傷程度	c			前回損傷程度	c			前回損傷程度	c
	メモ		支承本体の腐食 その他損傷・防食機能の劣化-e 進行は見られない		メモ		①腐食(小大)-c ⑤防食機能の劣化-e		メモ		支承本体の腐食 その他損傷・防食機能の劣化-e 進行は見られない	
	写真番号	前回-8	径間番号	1	写真番号	28	径間番号	1	写真番号	前回-9	径間番号	1
	部材名	支承本体	要素番号	0102	部材名	支承本体	要素番号	0102	部材名	支承本体	要素番号	0102
	損傷の種類	腐食	損傷程度	c	損傷の種類	腐食	損傷程度	c	損傷の種類	腐食	損傷程度	c
	前回損傷程度	c			前回損傷程度	c			前回損傷程度	c
	メモ		①腐食(小大)-c ⑤防食機能の劣化-e		メモ		写真27の反対側 進行は見られない		メモ		①腐食(小大)-c ⑤防食機能の劣化-e	

データ記録様式(その10) 損傷写真	径間番号	1	起点側	緯度	35° 46' 50.0"	終点側	緯度	35° 46' 50.9"	橋梁ID	35.78056,139.56264
				経度	139° 33' 45.5"		経度	139° 33' 46.6"		

フリガナ 橋梁名	ミヤウエハシ 宮上橋	路線名	市道第4177号線	管理者	新座市都市整備部道路課	橋梁コード	-
備考							

損傷 写真	写真番号	29	径間番号	1	写真番号	前回-11	径間番号	1	写真番号	30	径間番号	1
	部材名	支承本体	要素番号	0202	部材名	支承本体	要素番号	0202	部材名	支承本体	要素番号	0202
	損傷の種類	腐食	損傷程度	c	損傷の種類	腐食	損傷程度	c	損傷の種類	腐食	損傷程度	c
	前回損傷程度			前回損傷程度			前回損傷程度			
			c			c						
			メモ			メモ						
			①腐食(小大)-c ⑤防食機能の劣化-e 進行は見られない			①腐食(小大)-c ⑤防食機能の劣化-e			写真29の反対側 進行は見られない			
	写真番号	前回-12	径間番号	1	写真番号	31	径間番号	1	写真番号	前回-27	径間番号	1
	部材名	支承本体	要素番号	0202	部材名	防護柵	要素番号	0101	部材名	防護柵	要素番号	0101
	損傷の種類	腐食	損傷程度	c	損傷の種類	腐食	損傷程度	c	損傷の種類	腐食	損傷程度	c
	前回損傷程度			前回損傷程度			前回損傷程度			
			c			c						
		メモ			メモ							
		①腐食(小大)-c ⑤防食機能の劣化-e			防護柵の腐食 その他損傷・防食機能の劣化-e 進行は見られない			①腐食-c ⑤防食機能の劣化-e				

データ記録様式(その10) 損傷写真	径間番号	1	起点側	緯度	35° 46' 50.0"	終点側	緯度	35° 46' 50.9"	橋梁ID	35.78056,139.56264
				経度	139° 33' 45.5"		経度	139° 33' 46.6"		

フリガナ 橋梁名	ミヤウエハシ 宮上橋	路線名	市道第4177号線	管理者	新座市都市整備部道路課	橋梁コード	-
備考							

損傷 写真	写真番号	32	径間番号	1	写真番号	前回-28	径間番号	1	写真番号	33	径間番号	1
	部材名	防護柵	要素番号	0101	部材名	防護柵	要素番号	0101	部材名	防護柵	要素番号	0101
	損傷の種類	腐食	損傷程度	c	損傷の種類	腐食	損傷程度	c	損傷の種類	その他	損傷程度	a
	前回損傷程度	c			前回損傷程度				前回損傷程度	e
			メモ	防護柵の腐食 その他損傷・防食機能の劣化-e 進行は見られない			メモ	①腐食-c ⑤防食機能の劣化-e			メモ	投物防止柵のツタの繁殖が撤去されている
	写真番号	前回-29	径間番号	1	写真番号	34	径間番号	1	写真番号	前回-31	径間番号	1
	部材名	防護柵	要素番号	0101	部材名	防護柵	要素番号	0201	部材名	防護柵	要素番号	0201
	損傷の種類	その他	損傷程度	e	損傷の種類	腐食	損傷程度	c	損傷の種類	腐食	損傷程度	c
	前回損傷程度				前回損傷程度	c			前回損傷程度	
			メモ	①その他-e(ツタの繁殖)			メモ	防護柵の腐食 その他損傷・防食機能の劣化-e 進行は見られない			メモ	①腐食-c ⑤防食機能の劣化-e

データ記録様式(その10) 損傷写真	径間番号	1	起点側	緯度	35° 46' 50.0"	終点側	緯度	35° 46' 50.9"	橋梁ID	35.78056,139.56264
				経度	139° 33' 45.5"		経度	139° 33' 46.6"		

フリガナ 橋梁名	ミヤウエハシ 宮上橋	路線名	市道第4177号線	管理者	新座市都市整備部道路課	橋梁コード	-
備考							

損傷 写真	写真番号	35	径間番号	1	写真番号	前回-32	径間番号	1	写真番号	36	径間番号	1
	部材名	防護柵	要素番号	0201	部材名	防護柵	要素番号	0201	部材名	防護柵	要素番号	0201
	損傷の種類	腐食	損傷程度	c	損傷の種類	腐食	損傷程度	c	損傷の種類	腐食	損傷程度	c
	前回損傷程度			前回損傷程度			前回損傷程度
			c			c			c			
			メモ			メモ			メモ			
			防護柵の腐食 その他損傷・防食機能の劣化-e 進行は見られない			①腐食-c ⑤防食機能の劣化-e			防護柵の腐食 その他損傷・防食機能の劣化-e 進行は見られない ツタの繁殖は撤去済			
	写真番号	前回-33	径間番号	1	写真番号	37	径間番号	1	写真番号	前回-34	径間番号	1
	部材名	防護柵	要素番号	0201	部材名	地覆	要素番号	0101	部材名	地覆	要素番号	0101
	損傷の種類	腐食	損傷程度	c	損傷の種類	その他	損傷程度	e	損傷の種類	その他	損傷程度	e
	前回損傷程度			前回損傷程度			前回損傷程度
			e			e			e			
		メモ			メモ			メモ				
		①腐食-c ⑤防食機能の劣化-e			ツタの繁殖 進行は見られない			⑰その他-e(ツタの繁殖)				

データ記録様式(その10) 損傷写真	径間番号	1	起点側	緯度	35° 46' 50.0"	終点側	緯度	35° 46' 50.9"	橋梁ID	35.78056,139.56264
				経度	139° 33' 45.5"		経度	139° 33' 46.6"		

フリガナ 橋梁名	ミヤウエハシ 宮上橋	路線名	市道第4177号線	管理者	新座市都市整備部道路課	橋梁コード	-
-------------	---------------	-----	-----------	-----	-------------	-------	---

備考	
----	--

損傷写真	写真番号	38	径間番号	1	写真番号	39	径間番号	1	写真番号	前回-36	径間番号	1
	部材名	伸縮装置	要素番号	0101	部材名	伸縮装置	要素番号	0101	部材名	伸縮装置	要素番号	0101
	損傷の種類	その他	損傷程度	e	損傷の種類	変色・劣化	損傷程度	a	損傷の種類	変色・劣化	損傷程度	e
	前回損傷程度	-			前回損傷程度	e			前回損傷程度		
		メモ	後打材のひびわれ (W=0.3mm) 腐食、防食機能の劣化、変色・劣化は見られない			メモ	伸縮装置の変色・劣化は見られない			メモ	⑬変色・劣化-e	
	写真番号	40	径間番号	1	写真番号	前回-38	径間番号	1	写真番号	41	径間番号	1
	部材名	舗装	要素番号	0101	部材名	舗装	要素番号	0101	部材名	舗装	要素番号	0101
	損傷の種類	舗装の異常	損傷程度	c	損傷の種類	舗装の異常	損傷程度	c	損傷の種類	舗装の異常	損傷程度	c
	前回損傷程度	c			前回損傷程度				前回損傷程度	c	
		メモ	舗装にひびわれが見られる W=10.0mm			メモ	⑬舗装の異常-c			メモ	写真40の近接	

データ記録様式(その10) 損傷写真	径間番号	1	起点側	緯度	35° 46' 50.0"	終点側	緯度	35° 46' 50.9"	橋梁ID	35.78056,139.56264
				経度	139° 33' 45.5"		経度	139° 33' 46.6"		

フリガナ 橋梁名	ミヤウエハシ 宮上橋	路線名	市道第4177号線	管理者	新座市都市整備部道路課	橋梁コード	-
備考							

損 傷 写 真	写真番号	42	径間番号	1	写真番号		径間番号		写真番号		径間番号	
	部材名	添架物	要素番号	0201	部材名		要素番号		部材名		要素番号	
	損傷の種類	防食機能の劣化	損傷程度	e	損傷の種類		損傷程度		損傷の種類		損傷程度
	前回損傷程度		前回損傷程度		前回損傷程度				
				-								
				メモ		メモ						
				標識板取付 金具の防食 被膜の変色 新規損傷								
	写真番号		径間番号		写真番号		径間番号		写真番号		径間番号	
	部材名		要素番号		部材名		要素番号		部材名		要素番号	
	損傷の種類		損傷程度		損傷の種類		損傷程度		損傷の種類		損傷程度	
			前回損傷程度		前回損傷程度		前回損傷程度					
			メモ		メモ							

データ記録様式(その10) 損傷写真	径間番号	1	起点側	緯度	35° 46' 50.0"	終点側	緯度	35° 46' 50.9"	橋梁ID	35.78056,139.56264
				経度	139° 33' 45.5"		経度	139° 33' 46.6"		

フリガナ 橋梁名	ミヤウエハシ 宮上橋	路線名	市道第4177号線	管理者	新座市都市整備部道路課	橋梁コード	-
備考							

損 傷 写 真	写真番号	1001	径間番号	1	写真番号	1002	径間番号	1	写真番号		径間番号	
	部材名	落橋防止システム	要素番号	0102	部材名	地覆	要素番号	0201	部材名		要素番号	
	損傷の種類	NON	損傷程度	a	損傷の種類	NON	損傷程度	a	損傷の種類		損傷程度
	前回損傷程度				前回損傷程度				前回損傷程度	
			メモ				メモ				メモ	
			要素健全 Sf0102.0202				要素健全					
	写真番号		径間番号		写真番号		径間番号		写真番号		径間番号	
	部材名		要素番号		部材名		要素番号		部材名		要素番号	
	損傷の種類		損傷程度		損傷の種類		損傷程度		損傷の種類		損傷程度	
			前回損傷程度				前回損傷程度				前回損傷程度	
		メモ				メモ				メモ		

データ記録様式(その10) 損傷写真	径間番号	2	起点側	緯度	35° 46' 50.0"	終点側	緯度	35° 46' 50.9"	橋梁ID	35.78056,139.56264
				経度	139° 33' 45.5"		経度	139° 33' 46.6"		

フリガナ 橋梁名	ミヤウエハシ 宮上橋	路線名	市道第4177号線	管理者	新座市都市整備部道路課	橋梁コード	-
-------------	---------------	-----	-----------	-----	-------------	-------	---

備考	
----	--

損傷 写真	写真番号	43	径間番号	2	写真番号	前回-39	径間番号	2	写真番号	44	径間番号	2
	部材名	主桁	要素番号	0101	部材名	主桁	要素番号	0101	部材名	主桁	要素番号	0101
	損傷の種類	剥離・鉄筋露出	損傷程度	c	損傷の種類	剥離・鉄筋露出	損傷程度	c	損傷の種類	剥離・鉄筋露出	損傷程度	c
	前回損傷程度				前回損傷程度				前回損傷程度
				c				c				c
				メモ				メモ				メモ
				スペーサの露出 150×150mm 進行は見られない				⑦剥離・鉄筋 露出-c				スペーサの露出 150×100mm 進行は見られない
	写真番号	前回-41	径間番号	2	写真番号	45	径間番号	2	写真番号	前回-43	径間番号	2
	部材名	主桁	要素番号	0101	部材名	主桁	要素番号	0101	部材名	主桁	要素番号	0101
	損傷の種類	剥離・鉄筋露出	損傷程度	c	損傷の種類	その他	損傷程度	e	損傷の種類	その他	損傷程度	e
	前回損傷程度				前回損傷程度				前回損傷程度
								e				
			メモ				メモ				メモ	
			⑦剥離・鉄筋 露出-c				セパレータ後 埋めモルタル 脱落 進行は見られない				⑩その他-e(モ ルタル詰め忘れ)	

データ記録様式(その10) 損傷写真	径間番号	2	起点側	緯度	35° 46' 50.0"	終点側	緯度	35° 46' 50.9"	橋梁ID	35.78056,139.56264
				経度	139° 33' 45.5"		経度	139° 33' 46.6"		

フリガナ 橋梁名	ミヤウエハシ 宮上橋	路線名	市道第4177号線	管理者	新座市都市整備部道路課	橋梁コード	-
備考							

損傷写真	写真番号	46	径間番号	2	写真番号	前回-46	径間番号	2	写真番号	47	径間番号	2
	部材名	縦壁	要素番号	0102	部材名	橋台[縦壁]	要素番号	0102	部材名	縦壁	要素番号	0102
	損傷の種類	ひびわれ	損傷程度	d	損傷の種類	ひびわれ	損傷程度	d	損傷の種類	ひびわれ	損傷程度	d
	前回損傷程度	d			前回損傷程度				前回損傷程度	d
			メモ	縦壁の水平方向のひびわれ W=0.3mm L=600mm 鉛直方向のひびわれ W=0.2mm L=500mm 進行は見られない			メモ	⑥ひびわれ(大小)-d			メモ	写真46の近接
	写真番号	48	径間番号	2	写真番号	前回-49	径間番号	2	写真番号	49	径間番号	2
	部材名	縦壁	要素番号	0102	部材名	縦壁	要素番号	0102	部材名	縦壁	要素番号	0102
	損傷の種類	剥離・鉄筋露出	損傷程度	d	損傷の種類	剥離・鉄筋露出	損傷程度	d	損傷の種類	剥離・鉄筋露出	損傷程度	d
	前回損傷程度	d			前回損傷程度				前回損傷程度	d
			メモ	100×100mm×2箇所 進行は見られない			メモ	⑦剥離・鉄筋露出-d			メモ	写真48の防錆処理後

データ記録様式(その10) 損傷写真	径間番号	2	起点側	緯度	35° 46' 50.0"	終点側	緯度	35° 46' 50.9"	橋梁ID	35.78056,139.56264
				経度	139° 33' 45.5"		経度	139° 33' 46.6"		

フリガナ 橋梁名	ミヤウエハシ 宮上橋	路線名	市道第4177号線	管理者	新座市都市整備部道路課	橋梁コード	-
備考							

損傷 写真	写真番号	50	径間番号	2	写真番号	前回-50	径間番号	2	写真番号	51	径間番号	2
	部材名	縦壁	要素番号	0102	部材名	橋台[縦壁]	要素番号	0102	部材名	縦壁	要素番号	0102
	損傷の種類	漏水・滞水	損傷程度	e	損傷の種類	漏水・滞水	損傷程度	e	損傷の種類	漏水・滞水	損傷程度	e
	前回損傷程度			前回損傷程度			前回損傷程度			
			e			e						
			メモ			メモ						
			縦壁の漏水 進行は見られない			②④漏水・滞水 -e						
			進行は見られない			進行は見られない						
	写真番号	前回-51	径間番号	2	写真番号	52	径間番号	2	写真番号	前回-52	径間番号	2
	部材名	橋台[縦壁]	要素番号	0102	部材名	橋台その他	要素番号	0102	部材名	橋台[その他]	要素番号	0102
	損傷の種類	漏水・滞水	損傷程度	e	損傷の種類	その他	損傷程度	e	損傷の種類	土砂詰り	損傷程度	e
	前回損傷程度			前回損傷程度			前回損傷程度			
		e			e							
		メモ			メモ							
		②④漏水・滞水 -e			変位制限装置 上部の土砂堆積 24土砂詰まり-e →①その他-e に評価変更 進行は見られない							
		②④漏水・滞水 -e			24土砂詰り-e							

データ記録様式(その10) 損傷写真	径間番号	2	起点側	緯度	35° 46' 50.0"	終点側	緯度	35° 46' 50.9"	橋梁ID	35.78056,139.56264
				経度	139° 33' 45.5"		経度	139° 33' 46.6"		

フリガナ 橋梁名	ミヤウエハシ 宮上橋	路線名	市道第4177号線	管理者	新座市都市整備部道路課	橋梁コード	-
備考							

損傷 写真	写真番号	56	径間番号	0	写真番号	前回-54	径間番号	2	写真番号	57	径間番号	2
	部材名	防護柵	要素番号	0101	部材名	防護柵	要素番号	0101	部材名	防護柵	要素番号	0101
	損傷の種類	腐食	損傷程度	c	損傷の種類	腐食	損傷程度	c	損傷の種類	腐食	損傷程度	c
	前回損傷程度			前回損傷程度			前回損傷程度			
			c			c						
			メモ			メモ						
			防護柵の腐食 その他損傷・防食機能の劣化-e 進行は見られない			①腐食(小大)-c ⑤防食機能の劣化-e
	前回損傷程度			前回損傷程度			前回損傷程度			
			c			c						
			メモ			メモ						
			①腐食(小大)-c ⑤防食機能の劣化-e			防護柵の腐食 その他損傷・防食機能の劣化-e 進行は見られない			①腐食(小大)-c ⑤防食機能の劣化-e			
	写真番号	前回-55	径間番号	2	写真番号	58	径間番号	2	写真番号	前回-56	径間番号	2
部材名	防護柵	要素番号	0101	部材名	防護柵	要素番号	0201	部材名	防護柵	要素番号	0201	
損傷の種類	腐食	損傷程度	c	損傷の種類	腐食	損傷程度	c	損傷の種類	腐食	損傷程度	c	

データ記録様式(その10) 損傷写真	径間番号	2	起点側	緯度	35° 46' 50.0"	終点側	緯度	35° 46' 50.9"	橋梁ID	35.78056,139.56264
				経度	139° 33' 45.5"		経度	139° 33' 46.6"		

フリガナ 橋梁名	ミヤウエハシ 宮上橋	路線名	市道第4177号線	管理者	新座市都市整備部道路課	橋梁コード	-
備考							

損 傷 写 真	写真番号	59	径間番号	2	写真番号	前回-57	径間番号	2	写真番号	60	径間番号	2
	部材名	防護柵	要素番号	0201	部材名	防護柵	要素番号	0201	部材名	伸縮装置	要素番号	0102
	損傷の種類	腐食	損傷程度	c	損傷の種類	腐食	損傷程度	c	損傷の種類	その他	損傷程度	e
	前回損傷程度	c			前回損傷程度	-			前回損傷程度	-	
		メモ	防護柵の腐食 その他損傷・防食機能の劣化-e 進行は見られない			メモ	①腐食(小大)-c ⑤防食機能の劣化-e			メモ	後打材のひびわれ W=0.3mm 新規損傷	
	写真番号	61	径間番号	2	写真番号	62	径間番号	2	写真番号	前回-58	径間番号	2
	部材名	伸縮装置	要素番号	0102	部材名	舗装	要素番号	0101	部材名	舗装	要素番号	0101
	損傷の種類	変色・劣化	損傷程度	e	損傷の種類	舗装の異常	損傷程度	c	損傷の種類	舗装の異常	損傷程度	c
	前回損傷程度	-			前回損傷程度	c			前回損傷程度	-	
		メモ	目地材の劣化 新規損傷			メモ	舗装にひびわれが見られる W=10.0mm			メモ	⑮舗装の異常 -c	

データ記録様式(その10) 損傷写真	径間番号	2	起点側	緯度	35° 46' 50.0"	終点側	緯度	35° 46' 50.9"	橋梁ID	35.78056,139.56264
				経度	139° 33' 45.5"		経度	139° 33' 46.6"		

フリガナ 橋梁名	ミヤウエハシ 宮上橋	路線名	市道第4177号線	管理者	新座市都市整備部道路課	橋梁コード	-
備考							

損傷写真	写真番号	63	径間番号	2	写真番号		径間番号		写真番号		径間番号	
	部材名	舗装	要素番号	0101	部材名		要素番号		部材名		要素番号	
	損傷の種類	舗装の異常	損傷程度	c	損傷の種類		損傷程度		損傷の種類		損傷程度
	前回損傷程度		前回損傷程度		前回損傷程度				
				c								
				メモ		メモ						
				写真64の近接								
	写真番号		径間番号		写真番号		径間番号		写真番号		径間番号	
	部材名		要素番号		部材名		要素番号		部材名		要素番号	
	損傷の種類		損傷程度		損傷の種類		損傷程度		損傷の種類		損傷程度	
			前回損傷程度		前回損傷程度		前回損傷程度					
			メモ		メモ							

データ記録様式(その10) 損傷写真	径間番号	2	起点側	緯度	35° 46' 50.0"	終点側	緯度	35° 46' 50.9"	橋梁ID	35.78056,139.56264
				経度	139° 33' 45.5"		経度	139° 33' 46.6"		

フリガナ 橋梁名	ミヤウエハシ 宮上橋	路線名	市道第4177号線	管理者	新座市都市整備部道路課	橋梁コード	-
-------------	---------------	-----	-----------	-----	-------------	-------	---

備考	
----	--

損傷写真	写真番号	2001	径間番号	2	写真番号	2002	径間番号	2	写真番号	2003	径間番号	2
	部材名	床版	要素番号	0101	部材名	床版	要素番号	0201	部材名	地覆	要素番号	0101
	損傷の種類	NON	損傷程度	a	損傷の種類	NON	損傷程度	a	損傷の種類	NON	損傷程度	a
	前回損傷程度				前回損傷程度				前回損傷程度
				メモ				メモ				メモ
				要素健全				要素健全				要素健全
	写真番号	2004	径間番号	2	写真番号		径間番号		写真番号		径間番号	
	部材名	地覆	要素番号	0201	部材名		要素番号		部材名		要素番号	
	損傷の種類	NON	損傷程度	a	損傷の種類		損傷程度		損傷の種類		損傷程度
	前回損傷程度				前回損傷程度				前回損傷程度
			メモ				メモ				メモ	
			要素健全									

データ記録様式(その12) 損傷程度の評価記入表 (データ記録様式(その11)に記載以外の部材)	径間番号	1	起点側	緯度	35° 46' 50.0"	終点側	緯度	35° 46' 50.9"	橋梁ID	35.78056,139.56264
				経度	139° 33' 45.5"		経度	139° 33' 46.6"		

フリガナ 橋梁名	ミヤウエハシ 宮上橋	路線名	市道第4177号線	管理者	新座市都市整備部道路課	橋梁コード	-
-------------	---------------	-----	-----------	-----	-------------	-------	---

工種	材料	部材種別			損傷程度			損傷 パターン	損傷の種類	分類
		名称	記号	要素番号	損傷程度の評価	定量的に取得した値	単位			
B	S	支承本体	Bh	0101	c				腐食	
B	S	支承本体	Bh	0101	e				防食機能の劣化	(1)
B	S	支承本体	Bh	0102	c				腐食	
B	S	支承本体	Bh	0102	e				防食機能の劣化	(1)
B	S	支承本体	Bh	0201	c				腐食	
B	S	支承本体	Bh	0201	e				防食機能の劣化	(1)
B	S	支承本体	Bh	0202	c				腐食	
B	S	支承本体	Bh	0202	e				防食機能の劣化	(1)
B	S	アンカーボルト	Ba	0101	a				NON	
B	S	アンカーボルト	Ba	0102	a				NON	
B	S	アンカーボルト	Ba	0201	a				NON	
B	S	アンカーボルト	Ba	0202	a				NON	
B	C	沓座モルタル	Bm	0101	a				NON	
B	C	沓座モルタル	Bm	0102	a				NON	
B	C	沓座モルタル	Bm	0201	a				NON	
B	C	沓座モルタル	Bm	0202	a				NON	
B	S	落橋防止システム	Sf	0102	a				NON	

データ記録様式(その12) 損傷程度の評価記入表 (データ記録様式(その11)に記載以外の部材)	径間番号	2	起点側	緯度	35° 46' 50.0"	終点側	緯度	35° 46' 50.9"	橋梁ID	35.78056,139.56264
				経度	139° 33' 45.5"		経度	139° 33' 46.6"		

フリガナ 橋梁名	ミヤウエハシ 宮上橋	路線名	市道第4177号線	管理者	新座市都市整備部道路課	橋梁コード	-
-------------	---------------	-----	-----------	-----	-------------	-------	---

工種	材料	部材種別			損傷程度			損傷 パターン	損傷の種類	分類
		名称	記号	要素番号	損傷程度の評価	定量的に取得した値	単位			
B	S	支承本体	Bh	0102	c				腐食	
B	S	支承本体	Bh	0102	e				防食機能の劣化	(1)
B	S	支承本体	Bh	0102	e			⑦	支承部の機能障害	(1)
B	S	支承本体	Bh	0102	e				土砂詰まり	
B	S	支承本体	Bh	0202	c				腐食	
B	S	支承本体	Bh	0202	e				防食機能の劣化	(1)
B	S	支承本体	Bh	0202	e				土砂詰まり	
B	S	アンカーボルト	Ba	0102	a				NON	
B	S	アンカーボルト	Ba	0202	a				NON	
B	C	沓座モルタル	Bm	0102	a				NON	
B	C	沓座モルタル	Bm	0202	a				NON	
R	S	防護柵	Gf	0101	c				腐食	
R	S	防護柵	Gf	0101	e				防食機能の劣化	(1)
R	S	防護柵	Gf	0201	c				腐食	
R	S	防護柵	Gf	0201	e				防食機能の劣化	(1)
R	C	地覆	Fg	0101	a				NON	
R	C	地覆	Fg	0201	a				NON	

データ記録様式(その13) 損傷程度の評価結果総括	径間番号	1	起点側	緯度	35° 46' 50.0"	終点側	緯度	35° 46' 50.9"	橋梁ID	35.78056,139.56264
				経度	139° 33' 45.5"		経度	139° 33' 46.6"		

フリガナ 橋梁名	ミヤウエハシ 宮上橋	路線名	市道第4177号線	管理者	新座市都市整備部道路課	橋梁コード	-
-------------	---------------	-----	-----------	-----	-------------	-------	---

工種	材料	部材種別			今回定期点検	点検日	2021年10月8日	前回定期点検	点検日	2016年10月20日
		名称	記号	部材番号	損傷の種類(程度)			損傷の種類(程度)		
S	C	主桁	Mg	01	ひびわれ(d)、剥離・鉄筋露出(d)、その他(e)			剥離・鉄筋露出(d)、その他(e)		
S	C	床版	Ds	00	その他(e)			その他(e)		
S	X	PC定着部	Cn	01	目視不可					
A	C	胸壁	Ap	01	剥離・鉄筋露出(c)、漏水・滞水(e)			剥離・鉄筋露出(c)、漏水・滞水(e)		
A	C	豎壁	Ac	01	剥離・鉄筋露出(c)、その他(e)、変形・欠損(c)			剥離・鉄筋露出(c)、その他(e)、変形・欠損(c)		
A	C	翼壁	Aw	01	その他(e)			その他(e)		
A	C	橋台その他	Ax	01	NON(a)					
P	C	柱部・壁部	Pw	02	ひびわれ(d)、補修・補強材の損傷(c)、うき(e)			ひびわれ(c)、補修・補強材の損傷(c)、うき(e)		
B	S	支承本体	Bh	00	腐食(c)、防食機能の劣化(e)			腐食(c)、防食機能の劣化(e)		
B	S	アンカーボルト	Ba	00	NON(a)					
B	S	沓座モルタル	Bm	00	NON(a)					
R	S	防護柵	Gf	00	腐食(c)、防食機能の劣化(e)			腐食(c)、防食機能の劣化(e)、その他(e)		
R	C	地覆	Fg	00	その他(e)			その他(e)		
R	X	伸縮装置	Ej	00	その他(e)			腐食(c)、防食機能の劣化(e)、変色・劣化(e)		
R	A	舗装	Pm	00	舗装の異常(c)			舗装の異常(c)		

データ記録様式(その13) 損傷程度の評価結果総括	径間番号	2	起点側	緯度	35° 46' 50.0"	終点側	緯度	35° 46' 50.9"	橋梁ID	35.78056,139.56264
				経度	139° 33' 45.5"		経度	139° 33' 46.6"		

フリガナ 橋梁名	ミヤウエハシ 宮上橋	路線名	市道第4177号線	管理者	新座市都市整備部道路課	橋梁コード	-
-------------	---------------	-----	-----------	-----	-------------	-------	---

工種	材料	部材種別			今回定期点検	点検日	2021年10月8日	前回定期点検	点検日	2016年10月20日
		名称	記号	部材番号	損傷の種類(程度)		損傷の種類(程度)			
S	C	主桁	Mg	01	剥離・鉄筋露出(c)、その他(e)		剥離・鉄筋露出(c)、その他(e)			
S	C	床版	Ds	00	NON(a)					
S	X	PC定着部	Cn	01	目視不可					
A	C	胸壁	Ap	02	NON(a)					
A	C	豎壁	Ac	02	ひびわれ(d)、漏水・滞水(e)					
A	C	翼壁	Aw	02	NON(a)					
A	C	橋台その他	Ax	02	その他(e)		その他(e)			
B	S	支承本体	Bh	00	腐食(c)、防食機能の劣化(e)、支承部の機能障害(e)、土砂詰まり(e)		腐食(c)、防食機能の劣化(e)、土砂詰り(e)			
B	S	アンカーボルト	Ba	00	NON(a)					
B	S	沓座モルタル	Bm	00	NON(a)					
R	S	防護柵	Gf	00	腐食(c)、防食機能の劣化(e)		腐食(c)、防食機能の劣化(e)			
R	C	地覆	Fg	00	NON(a)					
R	X	伸縮装置	Ej	00	その他(e)、変色・劣化(e)					
R	A	舗装	Pm	00	舗装の異常(c)					