

別紙ー4



出来形及び品質のばらつきの考え方

[管理図の場合]

(上・下限値がある場合)

(下限値のみの場合)

① ばらつきが50%以下と判断できる例



② ばらつきが80%以下と判断できる例

