




水道管及び給湯管(金具)部分が露出されているため、0℃を下回ると凍結する。
(水が出ない原因となり、給湯管が破裂する可能性がある。)



バルブ及び蛇口(金具)部分が一部露出されているため、0℃を下回ると凍結する。
(水が出ない原因となり、漏水する可能性がある。)



- ホームセンター等で防寒材が購入できるため、露出配管の箇所については、防寒材等で被覆し、その上から、ビニールテープで巻く。
- 蛇口部分については、タオル等で包むなどして極力露出部分を無くすことが望ましい。