


新座市下水道課からのお願い

油を下水道に流さないで!!グリーストラップの設置と適正な管理をしましょう


グリーストラップを設置、定期的な清掃をしないと油が排水管の中で冷えて固まり、管を詰まらせることで、道路上のマンホールや建物内で汚水が溢れたりすることがあります。

また、グリーストラップの適正な管理清掃を行わないと十分な機能を発揮できず、ひどい悪臭がするなど非常に不衛生であり、周辺の方へ迷惑をかけてしまいます。



清掃を行わないとグリーストラップの機能が低下します。日々の清掃を心がけてください

油脂分を分解して、排水として流すタイプの油脂処理は使用しないでください。



下水道管に付着した油脂類の清掃費用は、原因者負担となる場合がありますので、ご注意ください。