

【幼稚園、幼保連携型認定こども園又は保育所】

平成29年3月27日

No.	建築物の名称	建築物の位置	建築物の主たる用途	耐震診断の方法の名称	構造耐力上必要な部分の地震に対する安全性の評価の結果	耐震改修等の予定		備考
						内容	実施時期	
1	大和田しらかば幼稚園	埼玉県新座市大和田四丁目1655番1他	幼稚園	-	-	-	-	
	A棟			(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」	$I_S/I_{S0}=2.01$ $C_{TU} \cdot S_D=1.24$			
	B棟			(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」	$I_S/I_{S0}=1.01$ $C_{TU} \cdot S_D=0.62$			